

JMK - J.O.S - P.M.

09 MAJ 1990

SAILOR

Service Information No. 132
Kundendienst-Mitteilung No.
Service Information No.
Información de servicio No.
Servicemeddelelse No.

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato April 1990

Coaxial Signalkabler i SAILOR RT2048 og HF SSB Compact 2000 Program

Vi har konstateret, at enkelte af stikkene på ovennævnte kabler kan være dårligt crimpet, og vi beder Dem derfor kontrollere disse kabler, når der udføres service på nedenstående enheder.

SAILOR RT2048 indtil serienummer 377700

SAILOR RE2100 indtil serienummer 376955

SAILOR T2130 indtil serienummer 376671

Coaxial Signal Cables in SAILOR RT2048 and HF SSB Compact 2000 Programme

Unfortunately some of the connectors on the above-mentioned cables may have been badly crimped. Therefore we ask you to check this when you carry out service on the units mentioned below:

SAILOR RT2048 up to serial no. 377700

SAILOR RE2100 up to serial no. 376955

SAILOR T2130 up to serial no. 376671



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

⚡ S. P. RADIO

Aalborg - Denmark