


DIAGRAM FOR MASTER 44 K



Ved Kondensatorer:

Intet Tegn: 1500 = eller 2000 = Prøvespænding.

∞: 2000 ∞ Prøvespænding.

Modstande uden Angivelse: 0,5 W.

DIAGRAM AF SPOLESYSTEM FOR MASTER 44 K

