


SAILOR

Service Information No.
Kundendienst-Mitteilung No.
Service Information No.
Información de servicio No.
Servicemeddelelse No.

157



Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato Februar 1994

SOFTWARE OPDATERING AF INMARSAT-C

Vedrørende SAILOR H2095 Transceivere med software 1.3x eller ældre

De sidste to måneder har vi set et stigende antal fejlrapporter på transceivere med software 1,3x eller ældre. Fejlrapporterne er:

Ikke muligt at køre 5-bit på nogle kyststationer
Nogle meddelelser modtages forvanskede
Fejlmeddelelse på monitor "EE prom full"

Årsagen til de to første fejl er, at specifikationen for 5-bit protokollen er blevet ændret af Inmarsat. Den gamle protokol er ikke ugyldig, men nye kyststationer vil køre på den nye protokol. I software versioner 1,4 eller højere er den nye Inmarsat specifikation for 5-bit operation iværksat.

Den tredje fejl blokerer Message Terminal H2098, og EE prom'en skal initialiseres, før normal operation er genoprettet. Efter initialisering er det kun et spørgsmål om tid, før problemet forekommer igen. I software versioner 1,4 eller højere er dette problem blevet løst. Derfor anbefaler vi på det kraftigste at opdatere softwaren til nyeste version 1,5.

For at løse ovennævnte problemer, har vi lavet to nye software pakker:

- * Varenr. 729037 1,5 software til H2095 Transceiver og H2098 Message Terminal, maritim manual
- * Varenr. 729038 1,5 software til H2095 Transceiver og H2098 Message Terminal

Ved at installere denne nye software løser De ikke blot ovennævnte problemer; mange nye funktioner vil yderligere blive tilføjet til transceiveren:



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

/// S. P. RADIO

Aalborg - Denmark

Positions- and data polling
Data rapportering
ENID og DNID adressering og operation
2 og 6 cifret special adgangskode ved transmission
Navtex modtagelse i områder defineret af brugeren
Udvidet positionsrapportering

EGC meddelelsesdirigering defineret af brugeren
Udvidet dagbogskartoteksfunktioner
Dobbelt antenne kontrol
Udvidet land-mobil operation

Ved at anvende software 1,5 er Deres SAILOR Inmarsat-C fuldt opdateret, og alle nye tilgængelige funktioner iværksat.