


Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato

1-7-68

Vedr. AGC- kredsløb i SAILOR 66T.

På grund af for stor tolerance i strømforstærkningen i transistorerne T6 og T7 (2N3703) er disse fra serie C udskiftet med BC178V. Det vil sige, at et eventuelt lager af 2N3703 stadig kan benyttes til reparation, Samtidig er R49 (1k ohm) udskiftet med et 2,2k ohm semi-variabelt potentiometer, som indstiller AGC-spændingen til RF-transistoren (T1). Potentiometret er indstillet fra fabrikken.



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.  
Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.  
Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.  
Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.  
De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

**S. P. RADIO**  
Aalborg - Denmark